



Legenda:

- △ Soliterní keře - jehličnaté (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- Soliterní keře - listnaté (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- Soliterní stromy - listnaté (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- ▲ Soliterní stromy - jehličnaté (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- ▨ Hodnocená skupina keřů (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- 26 Pořadové číslo dřeviny
- A,11 Označení alejí
- 76 Označení hřobových míst
- Obvod koruny dřeviny
- ▭ Hranice ploch
- ▭ Hranice úprav
- ▭ Hranice parcel KN
- ▭ Číslo parcely KN
- ▭ Nehodnocená skupina keřů
- ▭ Nehodnocené dřeviny

Hodnocení zdravotního stavu dřevin

- 1 - výborný až dobrý
- 2 - zhoršený - mechanické narušení významného charakteru
- 3 - výrazně zhoršený - přítomnost poškození, snižujících dožití stromu
- 4 - silně narušený - souběh defektů, či přítomnost poškození výrazně snižujících dožití stromu
- 5 - rozpadající se strom - akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec

Vedení sítí technické infrastruktury:

- NN kabel
- vodovod
- kabel VO
- kanalizace

Atregia		Zpracovatel: Atregia s.r.o. Sebřov 215, 679 22 Sebořov-Kateřina email: info@atregia.cz		Investor: Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno email: novotna.dana@brno.cz	
HIP: Ing. Yvona Lacinová		Zpracoval: Ing. Yvona Smutná		Zpracovatel částí PD:	
Název akce: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna		Datum: 11/2019		Autorská práva:	
Název výkresu: Situace inventarizace dřevin		Stupeň: DPS		Číslo zakázky: 153/2019	
		Měřítko: 1:500		Formát: 9x44	
		Číslo výkresu: 02b		Číslo paré:	